

LAUDO DE VISTORIA

Cargo IUK 1614

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
5. Histórico	5
6. Análise	5
7. Conclusão	6
8. Apêndice	7
8.1. Foto 1	7
8.2. Foto 2	7
8.3. Foto 3	8
8.4. Foto 4	8
8.5. Foto 5	8
8.6. Foto 6	9
8.7. Foto 7	9
8.8. Foto 8	9
8.9. Foto 9	10
8.10. Foto 10	10
8.11. Foto 11	10
8.12. Foto 12	11
8.13. Foto 13	11
8.14. Foto 14	11
8.15. Foto 15	12



8.16. Foto 16	12	3
8.17. Foto 17	12	
8.18. Foto 18	13	
8.19. Foto 19	13	
8.20. Foto 20	13	
8.21. Foto 21	14	
8.22. Foto 22	14	
8.23. Foto 23	14	
8.24. Foto 24	15	
8.25. Foto 25	15	
8.26. Foto 26	15	
8.27. Foto 27	16	
8.28. Foto 28	16	
8.29. Foto 29	16	
8.30. Foto 30	17	
8.31. Foto 31	17	
8.32. Foto 32	17	
8.33. Foto 33	18	
8.34. Foto 34	18	
8.35. Foto 35	18	
8.36. Foto 36	19	
8.37. Foto 37	19	
8.38. Foto 38	19	
8.39. Foto 39	20	
9. Anexo.....	21	
9.1. ART.....	21	



1. Apresentação

4

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em um caminhão, marca Ford, modelo cargo, placas IUK-1614, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Valentim.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de São Valentim

Município de São Valentim – RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de vistoria é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto do caminhão acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 26/06/2018

Local da vistoria: Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de São Valentim
Município de São Valentim – RS



5. Histórico

5

Aos vinte e seis dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de São Valentim, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de vistoria para conserto do caminhão acima caracterizado.

6. Análise

Foi realizada a análise do caminhão em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para conserto e seu funcionamento perfeito:

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição
1	BG3X4204CA	01	Pç	Caixa satélite completa
2	BG5X4676CA	01	Pç	Retentor do pinhão
3	BH5A85W140AA20	01	Gl	Mobil Delvac
4	BH5X1238AA	01	Pç	Rolamento
5	BH5X1238CA	01	Pç	Rolamento
6	BH5X1238DA	01	Pç	Rolamento
7	BH5X4220AA	01	Pç	Rolamento
8	T12525225	01	Un	Contra pino
9	T12525235	02	Pç	Selo do garfo do diferencial
10	T14525059	01	Pç	Rolamento da ponta p
11	T14525217A	01	Pç	Porca lateral
12	T16501203B	01	Pç	Ponta de eixo traseira
13	T16525219	01	Pç	Luva reduzida
14	T16525883	01	Pç	Caixa suporte
15	T16525885	01	Pç	Caixa suporte

Serviços:

- instalação das peças acima descritas;
- limpeza;
- montagem;
- regulagem;
- ajustes diversos.



7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, no caminhão acima caracterizado, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior para o seu perfeito funcionamento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 26 de junho do corrente ano, contendo 21 (vinte e uma) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 39 (trinta e nove) fotos no apêndice, ART e Comprovante de pagamento em anexos.



Eng. Glademir Karpinski

CREA 83.466/D - RS

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



8. Apêndice

7

8.1. Foto 1



8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



8.9. Foto 9




8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19



8.20. Foto 20



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



8.27. Foto 27



8.28. Foto 28



8.29. Foto 29



8.30. Foto 30



8.31. Foto 31



8.32. Foto 32



8.33. Foto 33



8.34. Foto 34



8.35. Foto 35



8.36. Foto 36



8.37. Foto 37



8.38. Foto 38



8.39. Foto 39



9. Anexo

9.1. ART

21

 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		 CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul	ART Número 9708381
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Motivo: NORMAL	
Contratado			
Carteira: RS083466 RNP: 2200072872 Empresa: NENHUMA EMPRESA	Profissional: GLADEMIR KARPINSKI Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho		E-mail: glademir.karpinski@gmail.com Nr.Reg.:
Contratante			
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM Endereço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Cidade: SÃO VALENTIM		Telefone: 3373-1206 Bairro.: CENTRO	E-mail: CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49 CEP: UF: RS
Identificação da Obra/Serviço			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Parque de máq da Prefeitura Cidade: SÃO VALENTIM Bairro: CENTRO Finalidade: PÚBLICO Data Início: 26/06/2018 Prev.Fim: 04/07/2018		CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49 CEP: UF: RS Honorários(RS): 700,00 Ent.Classe:	
Atividade Técnica Vistoria	Descrição da Obra/Serviço Veículos Automotores - Caminhão	Quantidade	Unid.

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/06/2018

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM Contratante
--------------	---	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

