

LAUDO DE VISTORIA

Trator

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

2

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
6. Análise	5
7. Conclusão	6
8. Apêndice	7
8.1. Foto 1	7
8.2. Foto 2	7
8.3. Foto 3	8
8.4. Foto 4	8
8.5. Foto 5	8
8.6. Foto 6	9
8.7. Foto 7	9
8.8. Foto 8	9
8.9. Foto 9	10
8.10. Foto 10	10
8.11. Foto 11	10
8.12. Foto 12	11
8.13. Foto 13	11
8.14. Foto 14	11
8.15. Foto 15	12



8.16. Foto 16	12
8.17. Foto 17	12
8.18. Foto 18	13
8.19. Foto 19	13
8.20. Foto 20	13
8.21. Foto 21	14
8.22. Foto 22	14
8.23. Foto 23	14
8.24. Foto 24	15
8.25. Foto 25	15
8.26. Foto 26	15
9. ART	16
9.1. Comprovante de pagamento da ART	16
9.2. ART	17



1. Apresentação

4

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em um trator, marca John Deere, número BM6415B080033, modelo 6415 Classic, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Valentim.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de São Valentim

Município de São Valentim - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto do trator acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 09/10/2017

Local da vistoria: Parque de máquinas da Prefeitura de São Valentim
Município de São Valentim.

5. Histórico

Aos nove dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezessete, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de São Valentim, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria do trator acima caracterizado.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

6. Análise

5

Foi realizada a análise do trator em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para seu funcionamento:

Item	Quant.	Referência	Descrição
1	02	58M5575	Conexão de lubrificação
2	01	AL156503	Cone de rolamento
3	01	AL156506	Cone de rolamento
4	02	44M7114	Pino de centragem
5	01	AL157747	Carcaça
6	01	AL158922	Vedação
7	01	AL171954	Disco de freio
8	03	AL182098	Rolamento cilíndrico
9	01	AL221093	Engrenagem
10	03	AL221094	Engrenagem
11	01	AL69712	Vedação
12	01	L101142	Placa de segurança
13	01	L114053	Disco
14	01	L154620	Capa de rolamento
15	01	L154621	Capa de rolamento
16	01	L57311	Parafuso
17	06	L75294	Anel de pressão
18	01	L76058	Anel de desgaste
19	01	L76059	Anel de pressão
20	01	L101243	Porta planetários
21	60	TY25274	Óleo de transmissão Hy Gard

Serviço de:

- recuperação das roscas da carcaça do eixo traseiro lado direito;
- montagem e ajustes do conjunto da ponta de eixo traseiro lado direito;
- montagem e ajuste do conjunto no trator;
- substituição das peças acima descritas;
- ajustes diversos.



7. Conclusão

6

Em face ao exame pericial realizado e com base na análise realizada no trator acima caracterizado, foi constatada a necessidade de substituição das peças descritas no item 6. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 9 de outubro do corrente ano, contendo 17 (dezessete) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 26 (vinte e seis) fotos no apêndice, ART e Comprovante de pagamento em anexos.



Eng. Glademir Karpinski



8. Apêndice

8.1. Foto 1



7

8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



9

8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16




8.17. Foto 17



8.18. Foto 18




8.19. Foto 19



8.20. Foto 20



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



9. ART

16

9.1. Comprovante de pagamento da ART

0/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:44
44473130 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GLADEMIR KARPINSKI
AGENCIA: 0444-8 CONTA: 10.992-4

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

4192100675015117509332395840187673180000008153
R. DOCUMENTO 101.002
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53

R. AUTENTICACAO 9.973.E70.9AF.2E1.208

veja no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



9.2. ART

17

CONFEA CREA-RS Conselho Federal de Engenharia e Agronomia / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS		Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS		ART Nr : 9323958
Dados da ART		Agência/Código do Cedente		Nosso Número: 09323958.00
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL		
Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Motivo: NORMAL		
Contratado				
Carteira: RS083466	Profissional: GLADEMIR KARPINSKI	E-mail: glademir.karpinski@gmail.com		
RNP: 2200072872	Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho			
Empresa: NENHUMA EMPRESA	Nr.Reg.:			
Contratante				
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM		E-mail:		
Endereço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30		Telefone: 3373-1206	CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49	
Cidade: SÃO VALENTIM		Bairro: CENTRO	CEP:	UF: RS
Identificação da Obra/Serviço				
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM				
Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Parque de máquinas		CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49		
Cidade: SÃO VALENTIM		Bairro: CENTRO	CEP:	UF: RS
Finalidade: PÚBLICO		Vlr Contrato(R\$): 600,00	Honorários(R\$): 600,00	Ent.Classe:
Data Início: 09/10/2017	Prev.Fim: 20/10/2017			
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço		Quantidade	Unid.
Vistoria	Veículos Automotores - Trator, Agric./Florestais/Industr.		0,00	

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
GLADEMIR KARPINSKI	Profissional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM
	Contratante	

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Banrisul 041-8		04192.10067 50151.175093 323958.40187 6 73180000008153	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			
Cedente		92.695.790/0001-95	
Data do documento	Nº Documento	Especie DOC	Acerto
10/10/2017	9323958	DM	NÃO
Uso Banco	Carteira	Especie	Valor
	01	RS	
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Este documento só terá validade após seu pagamento. Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.			
Sacado: GLADEMIR KARPINSKI		CPF: 49986880068	



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com