

LAUDO PERICIAL

Ônibus INH 4862

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

2

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
6. Análise	5
7. Conclusão	6
8. Apêndice	7
8.1. Foto 1	7
8.2. Foto 2	7
8.3. Foto 3	8
8.4. Foto 4	8
8.5. Foto 5	8
8.6. Foto 6	9
8.7. Foto 7	9
8.8. Foto 8	9
8.9. Foto 9	10
8.10. Foto 10	10
8.11. Foto 11	10
8.12. Foto 12	11
8.13. Foto 13	11
8.14. Foto 14	11
8.15. Foto 15	12
8.16. Foto 16	12
8.17. Foto 17	12
8.18. Foto 18	13



8.19. Foto 19	13	
8.20. Foto 20	13	
8.21. Foto 21	14	3
8.22. Foto 22	14	
8.23. Foto 23	14	
8.24. Foto 24	15	
8.25. Foto 25	15	
8.26. Foto 26	15	
8.27. Foto 27	16	
8.28. Foto 28	16	
8.29. Foto 29	16	
8.30. Foto 30	17	
8.31. Foto 31	17	
8.32. Foto 32	17	
8.33. Foto 33	18	
8.34. Foto 34	18	
8.35. Foto 35	18	
8.36. Foto 36	19	
8.37. Foto 37	19	
8.38. Foto 38	19	
8.39. Foto 39	20	
8.40. Foto 40	20	
8.41. Foto 41	20	
8.42. Foto 42	21	
9. ART	22	
9.1. Comprovante de pagamento da ART.....	22	
9.2. ART.....	23	



1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em um ônibus, marca Agrale, modelo Masca Granmicro O, placas INH-4862, chassi 9BYC32Y1U6C000531, renavam 00904880389, ano 2006, cap 36 p, 150 cv, cor prata, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Valentim.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de São Valentim

Município de São Valentim - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto do ônibus acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 13/11/2017

Local da vistoria: Município de São Valentim.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

5. Histórico

Aos treze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezessete, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de São Valentim, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria do ônibus acima caracterizado.

6. Análise

Foi realizada a análise do ônibus em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para seu funcionamento:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Catalizador para tinta	01	Lt
02	Disco de lixa hookit (todas)	15	Un
03	Fita crepe 16	02	Rl
04	Fita crepe larga	01	Rl
05	Massa ultra light	02	Kg
06	Fundo cinza universal pu	02	Lt
07	Fundo amarelo	0,5	Lt
08	Papel	20	Mt
09	Panos para limpeza	03	Kg
10	Thiner	06	Lt
11	Redutor	01	Lt
12	Verniz	01	Lt
13	Tinta	01	Lt
14	Manta	500	Gr
15	Resina	01	Lt
16	Catalizador para resina	300	Ml
17	Massa de canto	0,5	Kg
18	Veda-choque	01	Tb
19	Sika-flex cinza	05	Tb
20	Sika-flex preto	06	Tb
21	Vedador	05	Tb
22	Calafetador	08	Kg
23	Borracha da porta	01	Pç
24	Borracha colarinho dos alçapões	02	Pç
25	Mecanismo alçapão do teto	02	Pç
26	Borracha ventarola	04	Pç



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
27	Tapa sol para motorista	01	Pç
28	Duraplac revestimento laterais internas e teto (2,80 x 1,80)	04	Ch
29	Parafusos diversos/sortidos	200	Un
Serviço de: - conserto do para-choque dianteiro e traseiro; - pintura de parachoque; - substituir borracha, mecanismos e colarinhos dos alçapões; - lavagem interna (lavagem de poltronas com máquina higienização; - substituir borracha da porta e regular porta; - substituir borracha das ventarolas; - instalar tapa-sol para motorista; - substituir revestimento das laterais interna e teto; - vedação total entrada de água e pó; - instalação das peças acima descritas; - ajustes diversos.			

6

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, no Ônibus acima caracterizado, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior, para o seu funcionamento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 13 de novembro do corrente ano, contendo 23 (vinte e três) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 42 (quarenta e duas) fotos no apêndice, ART e Comprovante de pagamento em anexos.



Eng. Glademir Karpinski


Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8. Apêndice

8.1. Foto 1



7

8.2. Foto 2



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

R.

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.3. Foto 3



8

8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Glademir Karpinski, located at the bottom right of the page.

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.6. Foto 6



9

8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19



8.20. Foto 20



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



8.27. Foto 27



8.28. Foto 28




8.29. Foto 29



8.30. Foto 30



8.31. Foto 31



8.32. Foto 32



8.33. Foto 33



8.34. Foto 34



8.35. Foto 35



8.36. Foto 36



8.37. Foto 37



8.38. Foto 38




8.39. Foto 39



8.40. Foto 40



8.41. Foto 41



8.42. Foto 42



9. ART

9.1. Comprovante de pagamento da ART

22

28/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
044473130 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GLADEMIR KARPINSKI
AGENCIA: 0444-8 CONTA: 10.992-4

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100675015117509340134640321373810000008153
NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53

NR. AUTENTICACAO F.FD9.05D.65A.42E.168

Para sua maior segurança, seus limites para transferências e pagamentos foram ajustados. Consulte os novos valores no portal bb.com.br

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

9.2. ART

23

CONFEA CREA-RS Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS		ART Nr : 9401346
Dados da ART		Agência/Código do Cedente		065-48/015117596
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Participação Técnica:		INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Motivo:		NORMAL
Contratado				
Carteira: RS083466		Profissional: GLADEMIR KARPINSKI		E-mail: glademir.karpinski@gmail.com
RNP: 2200072872		Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho		
Empresa: NENHUMA EMPRESA		Nr.Reg.:		
Contratante				
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM		E-mail:		
Endereço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30		Telefone: 3373-1206		CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49
Cidade: SÃO VALENTIM		Bairro: CENTRO		CEP: UF: RS
Identificação da Obra/Serviço				
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM				
Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Município de São Valentim		CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49		
Cidade: SÃO VALENTIM		Bairro: CENTRO		
Finalidade: PÚBLICO		CEP: UF: RS		
Data Início: 13/11/2017		Prev.Fim: 22/12/2017		Vir Contrato(R\$): 2.400,00
				Honorários(R\$): 2.400,00
				Ent.Classe:
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço		Quantidade	Unid.
Vistoria	Veiculos Automotores - Ônibus		0,00	
Vistoria	Veiculos Automotores		0,00	

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM Contratante
--------------	--	--

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Banrisul 041-8 04192.10067 50151.175093 401346.40321 3 73810000008153	
Local de Pagamento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	
Cedente CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95	
Data do Documento 28/11/2017	Nº Documento 9401346
Especie DOC DM	Acerto NÃO
Data Processamento 28/11/2017	
Uso Banco	Carteira
01	RS
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Este documento só terá validade após seu pagamento. Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.	
Sacado: GLADEMIR KARPINSKI CCF: 49986880068	



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com