

LAUDO PERICIAL

Ônibus IMG 2536

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

2

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
6. Análise	5
7. Conclusão	7
8. Apêndice	8
8.1. Foto 1	8
8.2. Foto 2	8
8.3. Foto 3	9
8.4. Foto 4	9
8.5. Foto 5	9
8.6. Foto 6	10
8.7. Foto 7	10
8.8. Foto 8	10
8.9. Foto 9	11
8.10. Foto 10	11
8.11. Foto 11	11
8.12. Foto 12	12
8.13. Foto 13	12
8.14. Foto 14	12
8.15. Foto 15	13
8.16. Foto 16	13



8.17. Foto 17	13
8.18. Foto 18	14
8.19. Foto 19	14
8.20. Foto 20	14
8.21. Foto 21	15
8.22. Foto 22	15
8.23. Foto 23	15
8.24. Foto 24	16
8.25. Foto 25	16
8.26. Foto 26	16
8.27. Foto 27	17
8.28. Foto 28	17
9. ART	18
9.1. Comprovante de pagamento da ART	18
9.2. ART	19

1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em um ônibus, marca Marcopolo, modelo Volare A8 ON, placas IMG-2536, chassi 93PB05B305C014601, renavam 00844997021, cap 28 p, 145 cv, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Valentim.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de São Valentim

Município de São Valentim - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto do ônibus acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 13/11/2017

Local da vistoria: Município de São Valentim.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

5. Histórico

Aos treze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezessete, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de São Valentim, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria do ônibus acima caracterizado.

6. Análise

Foi realizada a análise do ônibus em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para seu funcionamento:

Item	Quantidade	Descrição	Unidade
01	10	Chapa preta	Kg
02	10	Ferros para reforço	Kg
03	20	Tubos diversos	Kg
04	05	Catalizador para tinta	Lt
05	100	Disco de lixa hookit (todas)	Un
06	15	Fita crepe 16	Rl
07	10	Fita crepe larga	Rl
08	06	Massa ultra light	Kg
09	08	Fundo cinza universal pu	Lt
10	01	Fundo amarelo	Lt
11	01	Papel	Bb
12	12	Thiner	Lt
13	08	Redutor	Lt
14	08	Verniz	Lt
15	08	Tinta	Lt
16	01	Manta	Kg
17	09	Resina	Lt
18	01	Catalizador para resina	Lt
19	1,5	Massa de canto	Kg
20	02	Veda-choque	Tb
21	10	Sika-flex cinza	Tb
22	06	Sika-flex preto	Tb




Item	Quantidade	Descrição	Unidade
23	06	Vedador	Tb
24	10	Calafetador	Kg
25	400	Parafusos	Un
26	04	Compensado	Cp
27	20	Passadeira	Mt
28	05	Underseal	Kg
29	05	Cola dundun	Kg
30	20	Estria de assoalho	Mt
31	06	Perfil cantoneira escada	Mt
32	15	Disco de lixa	Un
33	05	Massa plástica	Lt
34	01	Borracha marco da porta	Pç
35	01	Borracha do para-brisa	Pç
36	05	Duraplac revestimento laterais internas e teto	Cp
37	01	Faróis	Cj
39	02	Sinaleira de placa	Pç
40	01	Sinaleiras traseiras	Cj
41	02	Paralama	Pç
Material de limpeza			
Serviço de: - solda; - vedação e fixação do painel; - substituir borracha do para-brisa; - consertar estrutura dianteira quebrada ; - substituir assoalho (compensado e passadeira) ; - pintura total ; - consertar estrutura lateral atrás da porta quebrada ; - vedar entrada d'água no teto; - substituir revestimento interno teto e laterais ; - substituir borracha do marco da porta e da porta e regular; - substituir faróis lado direito ; - substituir sinaleira traseira lado direito ; - instalar luz de placa ; - substituir aros de rodas quebrados; - substituições das peças acima descritas; - ajustes diversos.			

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, no ônibus acima caracterizado, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior, para o seu funcionamento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 13 de novembro do corrente ano, contendo 19 (dezenove) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 28 (vinte e oito) fotos no apêndice, ART e Comprovante de pagamento em anexos.



Eng. Glademir Karpinski

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8. Apêndice

8.1. Foto 1

[illegible]

8

8.2. Foto 2

Marcopolo

CHASSI: 93PB058815001460

EL/ANO: VOLARE/04

FOR: 21000

PACIDADE MAX. DIANT. 2500

PACIDADE MAX. DE TRÁS. 5500

PESO BRUTO TOTAL 785

CAPAC. MAX. DE TRACAO 1000

CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL

FONE: (54) 209-4000

IND. BRASILEIRA - CNPJ 08.611.835/0001-29

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

[Signature]

8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



12

8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19



8.20. Foto 20



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



8.27. Foto 27



8.28. Foto 28



9. ART

18

9.1. Comprovante de pagamento da ART

28/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
044473130 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GLADEMIR KARPINSKI
AGENCIA: 0444-8 CONTA: 10.992-4

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100675015117509340134640321373810000008153
NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81,53
VALOR COBRADO 81,53

NR. AUTENTICACAO F.FD9.05D.65A.42E.168

Para sua maior segurança, seus limites para transferências e pagamentos foram ajustados. Consulte os novos valores no portal bb.com.br

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



9.2. ART

19

CONFEA CREA-RS		Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS		ART Nr : 9401346
Dados da ART		Agência/Código do Cedente		Nosso Número: 09401346.33
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL		
Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Motivo: NORMAL		
Contratado				
Carteira: RS083466		Profissional: GLADEMIR KARPINSKI		E-mail: glademir.karpinski@gmail.com
RNP: 2200072872		Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho		
Empresa: NENHUMA EMPRESA		Nr.Reg.:		
Contratante				
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM		E-mail:		
Endereço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30		Telefone: 3373-1206		CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49
Cidade: SÃO VALENTIM		Bairro: CENTRO		CEP: UF: RS
Identificação da Obra/Serviço				
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM		CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49		
Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Município de São Valentim		CEP: UF: RS		
Cidade: SÃO VALENTIM		Bairro: CENTRO		
Finalidade: PÚBLICO		Vir Contrato(R\$): 2.400,00		
Data Início: 13/11/2017		Prev.Fim: 22/12/2017		
Atividade Técnica		Descrição da Obra/Serviço		
Vistoria		Veículos Automotores - Ônibus		
Vistoria		Veículos Automotores		
		Quantidade		Unid.
		0,00		
		0,00		

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM Contratante
--------------	--	--

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Banrisul		041-8 04192.10067 50151.175093 401346.40321 3 73810000008153	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			
Cedente CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS		92.695.790/0001-95	
Data do documento 28/11/2017	Nº Documento 9401346	Especie DDC DM	Acerto NÃO
Uso Banco	Carteira 01	Especie RS	Quantidade Valor
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Este documento só terá validade após seu pagamento. Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.		Vencimento 22/12/2017 Agência/Cód.Cedente 065-48/015117596 Nosso Número 09401346.33 (=) Valor do Documento 81,53 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado: GLADEMIR KARPINSKI		CPF: 49986880068	



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com