

LAUDO PERICIAL
Escavadeira R160LC-9S

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

2

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
6. Análise	5
7. Conclusão	6
8. Apêndice	7
8.1. Foto 1	7
8.2. Foto 2	7
8.3. Foto 3	8
8.4. Foto 4	8
8.5. Foto 5	8
8.6. Foto 6	9
8.7. Foto 7	9
8.8. Foto 8	9
8.9. Foto 9	10
8.10. Foto 10	10
8.11. Foto 11	10
8.12. Foto 12	11
8.13. Foto 13	11
8.14. Foto 14	11
8.15. Foto 15	12
8.16. Foto 16	12



8.17. Foto 17	12
8.18. Foto 18	13
8.19. Foto 19	13
8.20. Foto 20	13
8.21. Foto 21	14
8.22. Foto 22	14
8.23. Foto 23	14
8.24. Foto 24	15
8.25. Foto 25	15
8.26. Foto 26	15
8.27. Foto 27	16
8.28. Foto 28	16
8.29. Foto 29	16
8.30. Foto 30	17
8.31. Foto 31	17
8.32. Foto 32	17
8.33. Foto 33	18
8.34. Foto 34	18
8.35. Foto 35	18
8.36. Foto 36	19
8.37. Foto 37	19
8.38. Foto 38	19
8.39. Foto 39	20
9. ART	21
9.1. Comprovante de pagamento da ART	21
9.2. ART	22

1. Apresentação

4

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em uma escavadeira marca Hyundai, modelo R160LC-9S, número HHKHZ508JD0000191, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Valentim.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de São Valentim

Município de São Valentim - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto da máquina acima caracterizada.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 08/11/2017

Local da vistoria: Município de São Valentim.

5. Histórico

Aos oito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezessete, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de São Valentim, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria da máquina acima caracterizada.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



6. Análise

Foi realizada a análise da máquina em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para seu funcionamento:

5

Item	Quant.	Referência	Descrição
1	02	31YC-11075	Bucha
2	02	61QH-72610	Bucha
3	04	S700-075205	Vedação
4	04	Y020-070000	Vedação
5	02	61QH-73040	Bucha
6	02	Y020-080011	Vedação
7	02	61QH-82810	Bucha
8	02	Y020-075111	Vedação
9	02	66N4-04020	Bucha
10	04	Y020-070011	Vedação
11	02	66N4-04010	Bucha
12	06	61N6-31310	Dente
13	06	61N6-31320	Gengiva
14	06	EC7809	Pino/Trava
15	10	Disco de desbaste	
16	10	Disco de corte	
17	01	Chapa ½” x 1,20 mts x 3 mtsaço 1040	
18	Material de limpeza		
19	Material de pintura		
Serviço de:			
- guincho;			
- recuperação da concha;			
- solda na concha;			
- montagem da concha;			
- desmontar lança			
- reforços na lança;			
- montar lança			
- solda na lança;			
- desmontagem;			
- limpeza;			
- montagem;			
- substituição das peças acima descritas;			
- ajustes diversos.			




7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado e com base na análise realizada na máquina acima caracterizada, foi constatada a necessidade de substituição das peças descritas no item 6, devido a visita para verificação do conserto anterior recomendamos a substituição para o seu perfeito funcionamento e sem prejuízos que possam ocorrer para as peças substituídas anteriormente, pois trabalham em conjunto, sem essa substituição poderá ocorrer um colapso no sistema. 6

Orienta-se ainda que peças a serem substituídas no seu conserto devem ser genuínas, a fim de garantir que não ocorra perda de desempenho, desgaste prematuro das peças ou quebras, pois as peças genuínas seguem as mesmas especificações e características técnicas exigidas para a peça utilizada na linha de montagem, o que não ocorre com as peças do mercado paralelo, uma vez que são cópias das peças originais, não passando pelo mesmo processo de controle de qualidade, podendo comprometer o desempenho e durabilidade.

A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 8 de novembro do corrente ano, contendo 22 (vinte e duas) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 39 (trinta e nove) fotos no apêndice, ART e Comprovante de pagamento em anexos.


Eng. Glademir Karpinski

8. Apêndice

8.1. Foto 1



7

8.2. Foto 2




Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8


8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G.K.", located at the bottom right of the page.

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.6. Foto 6



9

8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Karpinski".

8.9. Foto 9



8.10. Foto 10




8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16




8.17. Foto 17



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19




8.20. Foto 20



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25




8.26. Foto 26



8.27. Foto 27




8.28. Foto 28




8.29. Foto 29




8.30. Foto 30




8.31. Foto 31




8.32. Foto 32



8.33. Foto 33




8.34. Foto 34



8.35. Foto 35



8.36. Foto 36



8.37. Foto 37




8.38. Foto 38



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.39. Foto 39



Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

9. ART

21

9.1. Comprovante de pagamento da ART

13/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:57:47
044473130 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GLADEMIR KARPINSKI
AGENCIA: 0444-8 CONTA: 10.992-4

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192100675015117509337589440488973460000008153
NR. DOCUMENTO 111.301
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 81.53
VALOR COBRADO 81.53

=====

NR. AUTENTICACAO 3.847.0E9.F7D.F2C.CA8

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

9.2. ART

22

CONFEA CREA-RS Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Agência/Código do Cedente: 065-48 0151 17596 Nosso Número: 09375894-41

Dados da ART
Tipo: PRESTACÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado
Carteira: RS083406 Profissional: GLADEMIR KARPINSKI E-mail: glademir.karpinski@gmail.com
RNP: 2200072872 Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM E-mail:
Endereço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Telefone: 3373-1206 CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49
Cidade: SÃO VALENTIM Bairro: CENTRO CEP: UF: RS

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM
Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 Município de São Valentim CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49
Cidade: SÃO VALENTIM Bairro: CENTRO CEP: UF: RS
Finalidade: PÚBLICO Vlr Contrato(R\$): 600,00 Honorários(R\$): 600,00
Data Início: 08/11/2017 Prev.Fim: 17/11/2017 Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Visoria	Máquinas Rodoviárias	0,00	

Local e Data: _____ Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo: _____
GLADEMIR KARPINSKI Profissional: _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM Contratante: _____

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Banrisul 041-8 04192.10067 50151.175093 375894.40488 9 73460000008153

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento: 17/11/2017	
Cedente: CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RS 92.695.798/0001-95				Agência/Cód.Cedente: 065-48 0151 17596	
Data do Atestado: 13/11/2017 Nº Documento: 9375894 Emissão: DM Aceite: NÃO Data Processamento: 13/11/2017				Nosso Número: 09375894-41	
Valor: R\$ 600,00				(-) Valor do Documento: \$1.53	
Instruções: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Este documento só terá validade após seu pagamento. Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado: GLADEMIR KARPINSKI CPF: 499968006				Autenticação mecânica Ficha de compensação	

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com