

LAUDO DE VISTORIA

Escavadeira Hyundai

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação	4
2. Laudo Técnico	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
5. Histórico	4
6. Análise	5
7. Conclusão	6
8. Apêndice	7
8.1. Foto 1	7
8.2. Foto 2	7
8.3. Foto 3	8
8.4. Foto 4	8
8.5. Foto 5	8
8.6. Foto 6	9
8.7. Foto 7	9
8.8. Foto 8	9
8.9. Foto 9	10
8.10. Foto 10	10
8.11. Foto 11	10
8.12. Foto 12	11



8.13. Foto 13	11	3
8.14. Foto 14	11	
8.15. Foto 15	12	
8.16. Foto 16	12	
8.17. Foto 17	12	
8.18. Foto 18	13	
8.19. Foto 19	13	
8.20. Foto 20	13	
8.21. Foto 21	14	
8.22. Foto 22	14	
8.23. Foto 23	14	
8.24. Foto 24	15	
8.25. Foto 25	15	
8.26. Foto 26	15	
8.27. Foto 27	16	
8.28. Foto 28	16	
8.29. Foto 29	16	
8.30. Foto 30	17	
8.31. Foto 31	17	
8.32. Foto 32	17	
8.33. Foto 33	18	
9. ART	19	
9.1. Comprovante de pagamento da ART	19	
9.2. ART	20	



1. Apresentação

4

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em uma escavadeira, marca Hyundai, modelo 160 LC-9S, cor amarela, com o seguinte número de série HHKHZ508JD0000191, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Valentim.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de São Valentim

Município de São Valentim - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de vistoria é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto da máquina acima caracterizada.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 19/03/2018

Local da vistoria: Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de São Valentim
Município de São Valentim – RS

5. Histórico

Aos vinte dias do mês de março, do ano de dois mil e dezoito, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de São Valentim, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de vistoria para conserto da máquina acima caracterizada.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



6. Análise

Foi realizada a análise da escavadeira em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para conserto e seu funcionamento perfeito:

5

Item	Quantidade	Descrição	Código	Unidade
01	02	Bucha	31YC-11075	Pç
02	02	Bucha	61QH-72610	Pç
03	04	Vedação	S700-075205	Pç
04	04	Vedação	Y020-070000	Pç
05	02	Bucha	61QH-73040	Pç
06	02	Vedação	Y020-080011	Pç
07	02	Bucha	61QH-82810	Pç
08	02	Vedação	Y020-075111	Pç
09	02	Bucha	66N4-04020	Pç
10	04	Vedação	Y020-070011	Pç
11	02	Bucha	66N4-04010	Pç
12	02	Vedador	Y020-080011	Pç
13	06	Calço	S993-075170	Pç
14	04	Calço	S991-075170	Pç
15	04	Calço	S992-075170	Pç
16	22	Calço	S991-070135	Pç
17	04	Calço	S993-075135	Pç
18	22	Calço	S993-070135	Pç
19	04	Calço	S994-095160	Pç
20	04	Calço	S993-075190	Pç
21	04	Calço	S994-075190	Pç
22	01	Bucha	61EK-11260	Pç
23	01	Pino	61EK11021	Pç
24	08	Retentor	Y020-070011	Pç
25	04	Anel	E161-3055	Pç
26	08	Calço	62N4-08120	Pç
27	04	Calço	62N4-08100	Pç
28	01	Pino	61EK-11102	Pç
29	01	Pino	61Q5-11120	Pç
30	02	Retentor	Y020-070000	Pç
31	02	Retentor	Y020-075100	Pç
32	01	Borda lado direito	63E13533	Pç
33	01	Borda lado esquerdo	63E13534	Pç
34	04	Parafuso	S017220602	Un
35	06	Parafuso	S017220652	Un



Item	Quantidade	Descrição	Código	Unidade
36	10	Porca	S205221002	Un
37	01	Pino	61EK11081	Pç
38	01	Pino	61N511081	Pç
39	01	Pino	61EK11111	Pç

Serviço de:


- desmontagem completa da lança e braço;
- recuperação dos alojamentos dos pinos da lança, braço e chassis, preenchimento com usinagem;
- substituição do embuchamento, calços;
- montagem completa da lança;
- ajustes de folgas.

Obs: recomenda-se usinagem fresadora de campo.

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, na escavadeira acima caracterizada, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior para o seu perfeito funcionamento, recomendamos que seja efetuada a usinagem fresadora de campo para os olhais que necessitarem preenchimento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 20 de março do corrente ano, contendo 20 (vinte) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 33 (trinta e três) fotos no apêndice, ART e Comprovante de pagamento em anexos.



Eng. Glademir Karpinski

CREA 83.466/D - RS


8. Apêndice

7

8.1. Foto 1



8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8




8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12




8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19



8.20. Foto 20



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23




8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



8.27. Foto 27



8.28. Foto 28



8.29. Foto 29



8.30. Foto 30



8.31. Foto 31



8.32. Foto 32



8.33. Foto 33



9. ART

19

9.1. Comprovante de pagamento da ART

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:00:27
044473144 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: GLADEMIR KARPINSKI
AGENCIA: 0444-8 CONTA: 10.902-4

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04792100675015117508599631040203771150000008153
NR. DOCUMENTO 38.701
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO R\$1,53
VALOR COBRADO R\$1,53

NR. AUTENTICAÇÃO 0.F7F.6AB.679.BEA.D2C

Com o MPD do BB você tem crédito facilitado
e taxa reduzida para seu negócio crescer cada
vez mais. Visite sua agência e saiba mais.

Para no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



9.2. ART

20

ART Nº : 8096310

CONFEA/CREA-RS Registro de Contrato de Assessoria Técnica sob firma de
Associação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
RPS-48085117596 Nome: Números: 8096310.21

Indicação da ART Agência/Código do Cliente: 865-48085117596

Tipos/PROSTACÃO DE SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Contrato: NÃO É CORVÊDO	Motivo: NORMAL

Contratado:

Carteira: ES003486	Profissão: GLADEMIR KARPINSKI	E-mail: glademir.karpinski@gmail.com
RNP: 233002872	Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho	
Empresas: NENHUMA EMPRESA	Nº Reg:	

Contratante:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM	E-mail:
Endereço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30	Telefone: 3373.1386
Cidade: SÃO VALENTIM	Bairro: CENTRO
	CEP/CNPJ: 87.613.378/0001-49
	CEP: 91.825

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM	CPF/CNPJ: 87.613.378/0001-49
Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA TANCREDO NEVES 30 PARQUE DE MÁQUINAS	CEP: 91.825
Cidade: SÃO VALENTIM	Bairro: CENTRO
Finalidade: PÚBLICO	Vlr Contrato(R\$): 3.000,00
Data Início: 05/05/2017	Previsão: 31/05/2017
	Valor Estimado(R\$): 3.000,00
	Est.Clas:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Verificação	Máquinas Rodoviárias	2,00	Un
Avaliação	Máquinas Agrícolas	4,00	Un
Avaliação	Máquinas Rodoviárias	3,00	Un
Avaliação	Veículos Automotores	5,00	Un
Avaliação	SUCATA DIVERSAS	1,00	Un

Local e Data _____ **Declara ser responsável pelas informações acima** _____ **De acordo** _____
GLADEMIR KARPINSKI _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM
(Profissional) _____ (Contratante)

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Banrisul 041-8 04192.10067 50151.175085 996310.40203 7 71150000008153

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Código: CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	93.695.798/0001-08
Data de Vencimento: 07/05/2017	Valor: 8096310
Valor Bruto: 8096310	Valor Líquido: 8096310
Valor Bruto: 8096310	Valor Líquido: 8096310

Instruções:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Este documento só terá validade após seu pagamento.
Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.

Sacado: GLADEMIR KARPINSKI **CPF:** 43966880068

Autenticação mecânica/vidua de compensação

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

